

Vyřizuje / linka: / +420 378 037 490
Spis. značka: 1376/EÚ/VeZ/PMDP/16
Vaše značka:

Plzeň 19. 8. 2016

Vážení obchodní přátelé,

Plzeňským městským dopravním podnikům, a.s., IČ: 25220683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň – Východní Předměstí, jako zadavateli Interní zakázky „Stavební úpravy objektu PMDP Tylova 297/12, Plzeň, změna užívání na administrativní budovu“, zadávané v souladu s ust. § 19 odst. 1) z.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách mimo režim zákona, byla doručena žádost uchazeče o dodatečné informace níže uvedeného znění. Zadavatel na základě této žádosti poskytuje níže uvedené dodatečné informace.

DOTAZ č. 1:

„V Technické zprávě D.1.1.01 na straně 3 je uvedeno: Výtah je bezbariérově přístupný z prostoru průjezdu i ze zpevněné plochy dvora.

Z tohoto popisu vyplývá, že výtah je v přízemí průchozí (opatřený 2 dveřmi). Ve výkresové dokumentaci je zakreslen výtah neprůchozí.

Prosíme o objasnění této nesrovnalosti.“

ODPOVĚĎ:

Výtah je navržen neprůchozí (1 vstup do kabiny), s bezbariérovým přístupem z průjezdu. Přístup k výtahu ze dvora je také bezbariérový.

DOTAZ č. 2:

„Ve výkazu výměr je na listě Silnoprůd montáž uvedena položka na pozici nn_111 – spínač ř.1/0 IP20 se signální doutnavkou, ovšem chybí uvedení jednotky.

Dovolujeme si požádat o informaci, s jakou měrnou jednotkou má uchazeč kalkulovat“.

ODPOVĚĎ:

ks [kusy]

DOTAZ č. 3:

„V projektové dokumentaci jsou v části D.1.1.28 Tabulka výplní otvorů uvedena 4 velká jednokřídlá dřevěná okna (označení 05a, 05b, 11 a 13). Dle předpokládaných subdodavatelů nelze taková okna vzhledem k výšce vyrobit bez nadsvětlíku.

Může uchazeč ocenit konstrukčně rozdělená okna?“

ODPOVĚĎ:

Požadujeme dodržení návrhu – okna bez horizontálního členění.

Variantu oken s nadsvětlíky shledáváme za esteticky nevyhovující a v rozporu s architektonickým návrhem.

DOTAZ č. 4:

„Ve výkazu výměr chybí na listě Hromosvod montáž měrné jednotky u posledních třech položek (č. 460150153, 460156153 a 460620013).

Prosíme o doplnění měrných jednotek k uvedeným položkám“.

ODPOVĚĎ:

pol. 460150153m
pol. 460156153m
pol. 460620013m²

DOTAZ č. 5:

„Ve výkazu výměr v části 02 – Stavební práce je uvedena pol.č.389 Montáž podlah plovoucích laminátových a k tomu uvedena specifikace materiálu v pol.č.390 podlahová krytina vinyl. Dále se k této konstrukci vztahuje pol.č.391 Montáž podložky vyrovnávací a tlumící a k tomu materiál pol.č.392 Podložka pěnová 3mm.

Dle dodatečných informací objednatel požaduje celoplošně lepenou vinylovou podlahu, kde ovšem technicky není možné vložit tlumící podložku Mirelon, která je uvedena ve VV, ale naopak je nutné použít vyrovnací stěrku, která ve VV není uvedena“

ODPOVĚĎ:


V projektu jsou navrženy suché skladby podlah na dřevěných trámových stropech. Podkladní vrstvu plní OSB desky na vyrovnaném roštu. Podlahová krytina – vinylové dílce se zámkovým spojem pokládáné na podložku určenou pro tento typ podlahové krytiny. Skladba je v souladu s výkazem výměr.

Tímto se ruší dodatečné informace č. 1, odpověď bod č. 5 ze dne 12. 8. 2016.

S pozdravem

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
zastoupené Evou Vracovskou,
na základě plné moci

Denisovo nábřeží 920/12
301 00 Plzeň – Východní Předměstí
Tel: +420 378 031 120, Fax: +420 377 320 493
e-mail: pmdp@pmdp.cz
web: www.pmdp.cz
IČO: 25220683. DIČ: CZ25220683



Bankovní spojení:
Československá obchodní banka, a.s.
Č.ú.: 117433803 / 0300
Zapsáno v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Plzni,
oddíl B, vložka 710. zápis 01.05.1998

